

DPC-Programme


D.1 Installation des pilotes USB

D.1.1 Configuration requise


1. Le programme PC doit être installé conformément au manuel utilisateur
2. Un MT52 2011 (USB) est connecté

D.1.2 Installation


1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques
2. Connectez le MT 52 a l'ordinateur via le câble USB. Si la liaison avec le MT 52 apparait dans le gestionnaire de périphérique avec un triangle Jaune cela indique que le pilote doit être réinstallé. Cliquez sur le symbole du MT 52 avec la touche droite de la souris pour afficher les propriétés.



3. Lancer le processus de mise à jour du pilote




4. Choisir la deuxième option "rechercher un pilote sur mon ordinateur"



5. Localisez le pilote dans un des répertoires suivants:


32Bit Windows: C:\Programme\MT52\USB Driver

64Bit Windows: C:\Programme (x86)\MT52\USB Driver




Cliquez ensuite sur le bouton SUIVANT


6. En cas d'affichage d'un écran d'avertissement sélectionnez l'option " installer ce pilote quand même"



7. Après l'installation du pilote le message suivant apparaît



Et le MT 52 apparaît dans le gestionnaire de périphérique en tant que port USB



8. Le MT 52 peut maintenant être connecté en utilisant le N° de port indiqué.

